القوائم

Pillars

وسائد الهواء

Airbags



xxxxxxxxxx

تقرير فحص حالة السيارة **Vehicle Condition Report**

اللوحة

Hyundai Accent 2024 - Certified Used

XXXX XXX

رقم الهيكل

هيوانداي أكسنت 2024 – مستعملة مضمونة

XXXXXXXXXXX	#VIN	XXXX XXX	Dieto	
			Plate	
1.5 L	حجم المحرك Engine Size	XXXX XXX	العداد Odometer	
اتوماتيك	ناقل الحركة	رصاصي	اللون	
Automatic	Transmission	Gray	Color	
دفع أمامي	نظام الدفع	GL	الفئة	
FWD	Wheel drive		Grade	
2	وسائد الهواء	4	اسطوانات	
2	Airbag	7	Cylinders	
جنط "15	مقاس الإطار	بنزین	الوقود	
15" Rim	Wheel size	Petrol	Fuel	
يوجد	نظام الفرامل	يوجد	کشافات	
Yes	.ABS sys	Yes	Fog light	
يوجد	مثبت سرعة	يوجد	تحكم دركسيون	
Yes	Cruise CNTR	Yes	Cruise CNTR	
لا يوجد	فتحة سقف	يدوي	مكيف الهواء	
No	Sunroof	Manual	Air Condition	
			خارجية السيارة Vehicle Exterior	
معلومات اضافية	الحالة		ملاحظات الفحص	Portion
Additional Info	Condition		Inspection Remarks	
	لا يحتاج اصلاح		خدوش في (الصدام - الكبوت - السقف) , اصلاح كبوت	
-	No need to repair		Scratches in (bumper - hood-roof), repair in a hood	مقدمة السيارة Front Portion
	لا يحتاج اصلاح		نقرات وخدوش متفرقة	
-	No need to repair		Multi dots & scratches	الجانب الأيمن Right Side
	لا يحتاج اصلاح		نقرات وخدوش متفرقة	
_	No need to repair		Multi dots & scratches	الجانب الأيسر
				Left Side
	لا يحتاج اصلاح		خدوش في (الصدام - الشنطة)	
-	No need to repair		Scratches in (trunk - bumper)	خلفية السيارة Rear Portion
			• •	Kodi i ortioli
			هیکل السیارة Vehicle Chassis	
معلومات اضافية	الحالة		الوصف	Portion
Additional Info	Condition		Description	Portion
			لا يوجد ملاحظات	
-	-		No remarks	شاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis

No remarks

لا يوجد ملاحظات

No remarks

		داخلية السيارة Vehicle Interior		
معلومات اضافية		الوصف	Portion	
Additional Information		Description	Portion	
		لا يوجد ملاحظات	الطبلون والعدادات	
•		No remarks	Gauges & Dashboard	
		لا يوجد ملاحظات		
		No remarks	لفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats	
		= 4 :14 _ II =II_ II		
		الحالة الميكانيكية Mechanical Condition		
معلومات اضافية	الحالة	الوصف	Part	
Additional Info	Condition	Description		
	-	لا يوجد ملاحظات	الماكينة Engine	
-		No remarks		
		لا يوجد ملاحظات		
-	-	No remarks	ناقل الحركة Transmission	
		لا يوجد ملاحظات		
-	-	No remarks	المكيف A/C	
		أخرى Others		
		الوصف		
		Description	Part	

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التيريق، نظام الايرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الباكتية، قبل خصانية ومورو الأحزاء الرئيسية والأساسية قبل تجرب السيارة اليور

والأنظُمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيّز السيارة للبيع. - وبالرغم من أننا للتزم ببذل قصارس الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور.... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

⁻ Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

⁻ Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.