



## تقرير فحص حالة السيارة Vehicle Condition Report

## BALENO Suzuki 2025 - Certified Used

بالينو سوزوكي 2025 – مستعملة مضمونة

xxx xxx xxx xxx	رقم الهيكل VIN#	xxxxxx	اللوحة Plate		
1.5 L	حجم المحرك Engine Size	xxx xxx	العداد Odometer		
اتوماتيك	ناقل الحركة	ابيض	اللون		
Automatic	Transmission	White	Color		
دفع أمامي	نظام الدفع	GL	الفئة		
FWD	Wheel drive		Grade		
2	وسائد الهواء Airbag	4	اسطوانات Cylinders		
طیس "15	مقاس الإطار	بنزين	الوقود		
15" Wheel Caps	Wheel size	Petrol	Fuel		
يوجد	نظام الفرامل	لا يوجد	كشافات		
Yes	.ABS sys	No	Fog light		
يوجد	مثبت سرعة	يوجد	تحكم دركسيون		
Yes	Cruise CNTR	Yes	Cruise CNTR		
لا يوجد	فتحة سقف	يدوي	مكيف الهواء		
No	Sunroof	Manual	Air Condition		
			خارجية السيارة Vehicle Exterior		
معلومات اضافية	الحالة		الفحص	ملاحظات	B 11
Additional Info	Condition		Inspectio	n Remarks	Portion
	لا يحتاج اصلاح				
-	No need to repair				مقدمة السيارة Front Portion
	لا يحتاج اصلاح				
	لا يتناج التلاتح				الجانب الأيمن
-	No need to repair				Right Side
	لا يحتاج اصلاح				
-	No need to repair				الجانب الأيسر Left Side
	لا يحتاج اصلاح				خلفية السيارة
-	No need to repair				Rear Portion
			هيكل السيارة Vehicle Chassis		
معلومات اضافية	الحالة		ىف	الوح	Portion
Additional Info	Condition		Desci	ription	Portion
			للحظات	لا يوجد م	
-	-		No re	marks	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
			للحظات	لا يوجد م	
-	-		No re	marks	القوائم Pillars
			للحظات	لا يوجد م	
-	-		No re	marks	وسائد الهواء Airbags

		داخلية السيارة Vehicle Interior		
ت اضافیة	معلوما	الوصف	Portion	
Additional Information		Description	Fortion	
-		لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard	
-		لا يوجد ملاحظات No remarks	لفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats	
		الحالة الميكانيكية Mechanical Condition		
معلومات اضافیة Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part	
	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine	
	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission	
		لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C	
		أخرى Others		
		الوصف Description	Part	

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الايرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع. - وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القصار المسلامة المستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

<sup>-</sup> Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

<sup>-</sup> Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.